

**Расчетная часть  
к заключению № 601 230  
Фольксваген Polo**

**год выпуска:** 2 018  
**гос.номер:** T078EX799  
**идентификационный номер (VIN):** XW8ZZZ61ZJG058052  
**пробег:** 157 220

**Запасные части**

№ кат.	Наименование	Цена	К-во	Сумма	Износ, %
6RU807221AGRU	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П	31 162,00	1	31 162,00	
6RU854661DBUS	РЕШ ВОЗД-ВОДА ПЕР Л	7 407,00	1	7 407,00	
6RU853671DBUS	РЕШЁТКА БАМПЕРА П	17 602,00	1	17 602,00	
6RU805915A9B9	КРОНШТ СПОЙЛЕРА П	6 877,00	1	6 877,00	
6R0941061C	ПРОТИВОТУМ ФАРА Л	13 287,00	1	13 287,00	
6RU809957	ПОДКРЫЛОК П Л	1 324,00	1	1 324,00	

**ИТОГО:** **стоимость узлов и деталей:** **77 659,00**  
**процент к стоимости на мелкие детали:** **2%**  
**стоимость узлов и деталей с учетом износа:** **77 659,00**  
**с учетом износа и % на мелкие детали:** **79 212,18**

**Работы**

№ п/п	Наименование	Цена ед.	Норматив, н-час	К-во	Сумма
1	ОТВЕРСТИЯ СИСТ ПАРКОВ П СВЕРЛ (ДОП РАБ)	1 200,00	0,3	1	360,00
2	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У	1 200,00	0,4	1	480,00
3	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМ. (БАМПЕР СНЯТ)	1 200,00	0,7	1	840,00
4	ПОДКРЫЛОК П Л - С/У	1 200,00	0,2	1	240,00
5	ФАРА Л - С/У КРОМЕ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	1 200,00	0,3	1	360,00
6	ФАРА ПР - С/У КРОМЕ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	1 200,00	0,3	1	360,00
7	ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	1 200,00	0,2	1	240,00
8	КОЛЕСО (КОЛЕСА) ПЕРЕДН. - С/У	1 200,00	0,2	1	240,00
9	ПРОВЕРИТЬ ДТЧ П НАР Л ПАРКОВКИ	1 200,00	0,1	1	120,00

**ИТОГО:** **стоимость ремонта/замены:** **3 240,00**

**Окраска**

№ п/п	Наименование	Цена ед.	Норматив, н-час	К-во	Сумма
1	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R	1 200,00	1	1	1 200,00
2	ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР.	1 200,00	0,7	1	840,00
3	ПОДГ ПРОЧЕЕ	1 200,00	1,6	1	1 920,00

**ИТОГО:** **стоимость окраски/контроля:** **3 960,00**  
**стоимость расходных материалов:** **7 435,00**

**ВСЕГО:** **стоимость устранения дефектов КТС (без учета износа):** **93 847,18**  
**стоимость устранения дефектов КТС (с учетом износа):** **93 847,18**

**Заключение подготовил:**

Оценщик



Дружинин А. М.